

**LAPORAN KERJA PRAKTEK  
PUSDIKLAT MIGAS CEPU**

**UJI KARAKTERISTIK SOLAR DICAMPUR PERTASOL CC  
DAN RESIDU DENGAN METODE ASTM**



**RUDI SETIAWAN  
1303058**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PENGOLAHAN MIGAS  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI  
BALIKPAPAN  
2016**

# LEMBAR PENGESAHAN I

## LAPORAN KERJA PRAKTEK DI UNIT PENGOLAHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI PUSDIKLAT MIGAS CEPU

01 Februari – 28 Maret 2016

Judul :

Uji Karakteristik Solar Terkontaminasi Pertasol CC Dan Residu Dengan Metode  
ASTM

Disusun Oleh:

RUDI SETIAWAN

NIM : 1303058

STT MIGAS BALIKPAPAN

Laporan Kerja Praktek ini Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Mengetahui,

Kepala Sub Bidang Kilang & Utilitas

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan

**Ir. Arif Sulaksono, M.T**  
NIP . 19651023 199103 1 001

**Rieza Mahendra Kusuma, S.ST**  
NIP . 19831022 200604 1 001

Mengesahkan,

Kepala Bidang Program dan Kerja Sama

**Ir. Henk Subekti, Dipl. Eng**  
NIP . 19620602 199303 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN II

### UJI KARAKTERISTIK SOLAR DICAMPUR PERTASOL CC DAN RESIDU DENGAN METODE ASTM

Laporan Kerja Praktek Ini Telah Memenuhi  
Persyaratan Dan Dapat Diterima

Disetujui Pada Tanggal

**Balikpapan, 4 Agustus 2016**

BALIKPAPAN

Ketua Program Studi D3  
Teknik Pengolahan Migas

Pembimbing Kerja Praktek

**Selvia Sarungu',ST.,MT.**

NIDN. 1104098201

**Meita Rezki Vegatama, S.Pd., M.Pd**

NIDN. 1110058901

## LEMBAR PENGESAHAN III

### UJI KARAKTERISTIK SOLAR DICAMPUR PERTASOL CC DAN RESIDU DENGAN METODE ASTM

**RUDI SETIAWAN**  
**1303058**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 30 Juli 2016



**Bustam Sulaiman, ST., M.Si**  
NIDN. 1018096602

Sekretaris,

Anggota,

**Subagjo W, SST**  
NUPN. 9911004137

**Meita Rezki Vegatama, S.Pd., M.Pd**  
NIDN. 1110058901